


# FA104



## Specifications

Технические характеристики	Technique
Вместимость	50,100,200,300,1000N
Чувствительность	1.5±30% mV/V
Нулевой баланс	±0.05 mV/V
Среер	≤0.5% F.S.
Нелинейность	≤0.5% F.S.
Гистерезис	≤0.5% F.S.
Повторяемость	≤0.5% F.S.
Input Impedance	800~1100Ω
Входное сопротивление	800~1100Ω
Влияние температуры на чувствительность	0.1% F.S./10°C
Темп. воздействие на ноль	0.1% F.S./10°C
Сопротивление изоляции	≥5000MΩ/100V(DC)
Рекомендуемое возбуждение	5~12V
Макс. Возбуждение	15V
Компенсированная температура. Диапазон	-10~60°C
Рабочая температура. Диапазон	-20~80°C
Безопасная перегрузка	150% F.S.
Предельная перегрузка	200% F.S.
Размер кабеля	φ3x3000mm
Вес	0.1kg
Материал	Stainless steel

## Направление нагрузки




## Установка


### • Установка вставки

Другой космос не может быть связан с силой.

Выпуклая точка - это конец приложенной силы.



## Проводка



## Размеры

